



RESTREPO GOMEZ S.A.S.

Manejo Integrado de Plagas
Saneamiento Ambiental

TERMONEBULIZADOR ALTERMAN



DATOS TÉCNICOS

Potencia 18,9 kw / 25,7 hp / 16.500 kcal/h
Dimensiones (Largo x alto x ancho) 1.200 x 365 x 325 mm
Peso 9 kg
Voltaje DC6V
Capacidad del depósito de mezcla 8 litros
Capacidad del depósito de combustible 1,8 litros
Consumo de combustible 1,5 l/h
Caudal de descarga 20 l/h (máx. 60 l/h)
Tamaño de las partículas 5 – 30 mic.
Origen Coreano
Tanque en Acero Inoxidable
Alcance descarga horizontal de 10 metros
Sistema de enfriamiento dual
Sistema de encendido automático

Vía 40 No. 54-58 Parque Ind. Y Cial. La María Bod. 5 PBX 3600676 Celular 313 562 3471

ventas@restrepogomez.com www.restrepogomez.com



RESTREPO GOMEZ S.A.S.

Manejo Integrado de Plagas
Saneamiento Ambiental

OPERACIÓN

- Llenar el tanque de combustible con gasolina hasta un 80% de su capacidad.
- Llenar el depósito de mezcla con la cantidad necesaria de producto hasta el 80% (aprox. 60 l) de su capacidad.
- Presionar el botón de encendido por 2 ó 3 segundos. Cuando el motor suene y el combustible pase del tanque de combustible a la boquilla de combustible, se encenderá.
- En caso de que no funcione, presionar la válvula de aire en la tapa del tanque de combustible y presionar el botón de encendido varias veces para remover el exceso de combustible. Después, cerrar la válvula de aire y presionar el botón de encendido de nuevo.
- Después de un precalentamiento de 10 segundos, abrir la válvula de control de la mezcla. Se inicia la descarga del producto.
- Después de usar el equipo, cerrar primero la válvula de la mezcla y asegurarse de que no está saliendo más producto. Después de que la máquina se apague, abrir el depósito de la mezcla para eliminar el aire.

PRECAUCIONES

- No cargar combustible o producto durante la operación del equipo o cuando está caliente.
- Usar máscara al aplicar productos químicos.
- Al aplicar productos en interiores, se debe entrar únicamente después de que la nube haya descendido y de una adecuada ventilación.

RECOMENDACIONES

- Programar la aplicación para que pueda realizarse en un tiempo corto.
- Operar en niebla para tratamientos de exteriores cuando el viento es suave.